

Sprzedawca:

AUTODOKTOOR SERWIS JAKUB PILTZ
Adres: 53-014 Wroclaw ul. Warsztatowa 7
NIP: 896-131-61-68 Regon: 932775892 BDO: 000162796
Rachunek: 80 1500 1067 1210 6008 4929 0000 Santander Bank
Telefon: 509-57-27-07
Email: qqba@o2.pl
Strona: www.mechanika.wroclaw.pl

Nabywca:

WAGABUNDO TRAVEL PAWEŁ WOJTYSZYN
54-617 Wrocław ul. Karpacka 23A m.5
NIP: 8992227980 Regon: 021436793

Faktura 23/11/23

Lp.	Nazwa towaru/usługi	GTU	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa bez podatku [zł,gr]	Wartość bez podatku [zł,gr]	Stawka VAT
1	Klocki hamulcowe przód ATE		1	kpl	311,78	311,78	23%
2	Czujnik starcia klocków ham ATE		1	szt	41,19	41,19	23%
3	Wymiana klockow przód ATE		1	kpl	200,00	200,00	23%
4	Klocki hamulcowe tył ATE	07	1	kpl	239,83	239,83	23%
5	Czujnik starcia klocków ham ATE		1	szt	41,19	41,19	23%
6	Wymiana klocków hamulcowych tył		1	kpl	250,00	250,00	23%
Razem:						1 083,99	

Wartości obliczone z cen bez podatku [zł,gr]			
	bez podatku	VAT	z podatkiem
Razem:	1 083,99	stawka 23%	249,32
W tym:	1 083,99	23%	249,32

Należność ogółem: 1 333,31 zł słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści trzy złote trzydzieści jeden groszy

Pozostaje do zapłaty: 1 333,31 zł.

Płatność: przelew

Termin zapłaty do: 21.11.2023

nr rej DW 5JJ31

podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury

podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury